

SCHEDA STAZIONE

DISTRETTO	Alpi Orientali
BACINO	Tagliamento
CORSO D'ACQUA	Fiume Tagliamento
COMUNE	Villa Santina
LOCALITA'	Invillino
CODICE STAZIONE	UD187
CORPO IDRICO	02SS3T6
CODICE FVG	TG01001
RISCHIO	FR
COORDINATE X (GB)	2362084
COORDINATE Y (GB)	5141090
ALTITUDINE (m)	340



Inquadramento territoriale

Questo tratto del fiume Tagliamento inizia a monte rispetto all'immissione del torrente Lumiei, in comune di Socchieve (UD), e termina all'affluenza del torrente But, in comune di Tolmezzo (UD). Il tratto, a causa della presenza dell'opera di sbarramento di Caprizi, è stato tipizzato come corpo idrico a scorrimento superficiale fortemente modificato a rischio. L'alveo, che inoltre presenta lo scarico di diversi depuratori; non presenta però acqua per buona parte dell'anno. Tale situazione è attribuibile alla complessiva riduzione di portata dovuta alla presenza degli impianti di captazione idrica presenti sugli affluenti a monte, oltre che sul Tagliamento stesso, unitamente all'elevata permeabilità del substrato che induce il corso d'acqua a scorrere in subalveo.

INDICI	ICMi	RQE_IBMR	STAR_ICMi	LIM_{eco}
UD187	CATTIVO	CATTIVO	CATTIVO	-

Potenziale ecologico	CATTIVO
-----------------------------	----------------

NO₃⁻ (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	P_{tot} (mg/l)	N/P
-	-	-	-

La costante assenza di acqua osservata compromette completamente l'ecosistema fluviale del tratto in oggetto. Il giudizio esperto è pertanto inevitabilmente cattivo.

GIUDIZIO ESPERTO	CATTIVO
-------------------------	----------------