

**ARPA FVG**Agenzia Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia

## SCHEDA STAZIONE

<b>DISTRETTO</b>	Alpi Orientali
<b>BACINO</b>	Tagliamento
<b>CORSO D'ACQUA</b>	Fiume Tagliamento
<b>COMUNE</b>	Villa Santina
<b>LOCALITA'</b>	Invillino
<b>CODICE STAZIONE</b>	UD187
<b>CORPO IDRICO</b>	02SS3T6
<b>COORDINATE X (GB)</b>	2362084
<b>COORDINATE Y (GB)</b>	5141090

<b>INDICI</b>	
ICMi	-
RQE_IBMR	N.A.
STAR_ICMi	-
<b>POTENZIALE ECOLOGICO</b>	<b>CATTIVO</b>
<b>COMMENTO</b>	
Il corpo idrico non presenta acqua per la maggior parte della sua lunghezza, ad eccezione di alcune pozze o tratti ad acqua corrente comunque limitati. La sporadica presenza di acqua ha permesso di effettuare solo alcuni dei campionamenti previsti per il LIMeco mentre non è stato ritenuto corretto effettuare i campionamenti biologici in quanto il tratto caratterizzato dalla presenza di acqua non è rappresentativo dell'intero corpo idrico. Viene pertanto confermato il giudizio CATTIVO espresso nella precedente rete di campionamento.	